



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura

Protocolo: N° 11578/2020
Cód. Verificador: HDQP

Pag. 1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 11781769 - AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELLI
CPF/CNPJ: 28.254.470/0001-09
Endereço: AVENIDA CELSO RAMOS, nº 276 **CEP:** 89.249-000
Cidade: Itapoá **Estado:** SC
Bairro: CAMBIJU
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** (41)9-9679-4525
E-mail: elissa@aokengenharia.com.br
Responsável:
Assunto: 12 - LICITACOES E CONTRATOS
Subassunto: 922 - ESCLARECIMENTOS
Data/Hora Abertura: 16/10/2020 11:45
Previsão: 31/10/2020

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

Solicitamos em anexo esclarecimentos referente a TP n.º 25/2019 - Ampliação do Corpo de Bombeiros

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA
EIRELLI
Requerente

AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA
EIRELLI
Funcionário(a)

Recebido

Ofício n.º 91/2020

Itapoá, 16/10/2020

Assunto: Esclarecimentos

Objeto: AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ITAPOÁ, LOCALIZADA A RUA 1.580, Nº159, NO BALNEÁRIO ITAPOÁ, NESTE MUNICÍPIO, COM METRAGEM DE 247,25 M2 – Tomada de Preços n.º 25/2019 – Processo n.º 122/2019

Senhores(as):

Abaixo solicitamos esclarecimentos referentes aos seguintes assuntos:

1 – Planilha orçamentária: é possível a disponibilidade dela em Excel? Pois devido estar escaneado, muitas numerações estão ilegíveis;

2 – No projeto estrutural é verificado que os arranques não estão com tamanho variável e sim com medida estabelecida. Essa informação do projeto foi feito com base em sondagem ou pode existir diferença no local? Nos documentos apresentados para participação do certame não foi encontrado a sondagem do terreno.

3.2 – Armação de sapata e arranques, aço 5mm: quantidade expressa em planilha não condiz com o apresentado em projeto;

3.4 - Armação de sapata e arranques, aço 10mm: quantidade expressa em planilha não condiz com o apresentado em projeto;

4.1 – Fôrmas para pilares: quantidade expressa em planilha não condiz com o apresentado em projeto;

4.5 – Fôrmas para vigas: quantidade expressa em planilha não condiz com o apresentado em projeto;

4.9 – Armação de pilares, aço 12,5mm: quantidade expressa em planilha não condiz com o apresentado em projeto;

4.11 – Concreto para lajes: quantidade expressa em planilha não condiz com necessário para execução;

7.1 e 7.2 – Trama de madeira e telha fibrocimento: quantidade expressa em planilha não condiz com necessário para execução;

10.2 e 4.13 – Piso em concreto e malha de tela: quantidade expressa em planilha não condiz com necessário para execução (não incluso o piso debaixo da escada);

11 – Pintura: no questionamento anterior, informamos a ausência de massa corrida em paredes externas para aplicação de tinta acrílica para piso. Será aplicada diretamente no reboco?

Sem mais para o momento,



Eng. Rafael Anderson Nascimento