



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE FROTAS

Itapoá, 16 de Fevereiro de 2018.

VEICULO MERCEDEZ 1113 CARROCERIA – PLACA: CNI2630 – ANO: 1982/1982

DEFEITOS:

- PNEUS REGULARES
- MOTOR PARADO
- CAIXA CÂMBIO REGULAR
- LATARIA RUIM
- CARROCERIA RUIM
- FREIOS RUINS



CRC