



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE FROTAS

Itapoá, 16 de Fevereiro de 2018.

VEÍCULO FORD – PLACA: LWT3301 – ANO 1994/1995

DEFEITOS:

- PNEUS RUINS
- MOTOR REGULAR (FUNCIONANDO)
- CAIXA CÂMBIO REGULAR
- EMBLEAGEM RUIM
- LATARIA REPARO COMPLETO
- CAÇAMBA RUIM
- SEM FREIO



CRC