



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE FROTAS

Itapoá, 16 de Fevereiro de 2018.

VEICULO MATRA – PLACA: LY03927 – ANO: 1990/1990

DEFEITOS:

- PNEUS REGULARES
- MOTOR PARADO
- CAIXA CÂMBIO REGULAR
- LATARIA RUIM
- CARROCERIA RUIM
- FREIOS PARADO
- ELÉTRICA REGULAR



CRC